

Soluzione Inconveniente Tecnico

Tema	Ronzii dalla zona del vano bagagli
Mercato	Europe (3EU)
Marca	?:Volkswagen
Pratica-Nr.	23018
Livello	EH
Stato	?:Freigegeben zur Publikation
Pubblicazione	17-feb-04

Nr. SA

Numero	Nome
2045	?:Kraftstoffpumpe

Sintomo/codifica cliente

ID	gruppo principale	Gruppi guasti	Codice generale	Codice medio	codice dettaglio
030603	?:Fahrwerk	?:Geräusche	?:aus dem Hinterwagen	*	*
040605	?:Karosserie/Ausstattung	?:Geräusche	?:Karosseriegeräusche	*	*
040606	?:Karosserie/Ausstattung	?:Geräusche	?:Innenraumgeräusche	*	*

Dati vettura

Lupo und Beetle

Modelli

Modello	Anno modello	Marca	Denominazione	Sigla motore	Sigla cambio	Sigla cambio per trazione integrale
6X1*	1998	V		*	*	*
6X1*	1999	V		*	*	*
6X1*	2000	V		*	*	*
6X1*	2001	V		*	*	*
6X1*	2002	V		*	*	*
6X1*	2003	V		*	*	*
6X1*	2004	V		*	*	*
9C1*	1998	V		*	*	*

Modello	Anno modello	Marca	Denominazione	Sigla motore	Sigla cambio	Sigla cambio per trazione integrale
9C1*	1999	V		*	*	*
9C1*	2000	V		*	*	*
9C1*	2001	V		*	*	*
9C1*	2002	V		*	*	*
9C1*	2003	V		*	*	*
9C1*	2004	V		*	*	*

Golf/Bora

Modelli

Modello	Anno modello	Marca	Denominazione	Sigla motore	Sigla cambio	Sigla cambio per trazione integrale
1J*	1998	V		*	*	*
1J*	1999	V		*	*	*
1J*	2000	V		*	*	*
1J*	2001	V		*	*	*
1J*	2002	V		*	*	*
1J*	2004	V		*	*	*
1K1*	2004	V		*	*	*

Documento

Nome documento
master.xml

Descrizione dell'inconveniente

Ronzii dalla zona del vano bagagli.

Causa

Dalla settimana 32/1998 è stato introdotto su tali vetture un disinserimento carburante crash. Aprendo la porta del conducente per la prima volta (dopo un fermo prolungato della vettura, viene pilotata la pompa del carburante per 2 secondi per sviluppare pressione nella tubazione carburante. La pompa carburante provoca un rumore di ronzio in quel momento.

Soluzione di serie

Nessuna modifica.

Soluzione assistenza

Nessuna modifica, livello della serie.

Indicazioni di rimborso

Nr. SA/tipo di danno/produttore: 20 45