

Soluzione Inconveniente Tecnico

Tema	Rumori freni dai freni a disco posteriori
Mercato	Worldwide without North America (1WW)
Marca	?:Volkswagen
Pratica-Nr.	23104
Livello	EH
Stato	?:Freigegeben zur Publikation
Pubblicazione	12-feb-04

Nr. SA

Numero	Nome
4614	?:Bremsträger vorn

Sintomo/codifica cliente

ID	gruppo principale	Gruppi guasti	Codice generale	Codice medio	codice dettaglio
030605	?:Fahrwerk	?:Geräusche	?:Bremsgeräusche	*	*

Dati vettura

Touran

Modelli

Modello	Anno modello	Marca	Denominazione	Sigla motore	Sigla cambio	Sigla cambio per trazione integrale
1T1*	2003	V		*	*	*
1T1*	2004	V		*	*	*

Documento

Nome documento
master.xml

Descrizione dell'inconveniente

Rumori freni dai freni a disco posteriori

Causa

durante la frenata vengono sollecitate vibrazioni dalle pinze freni sull'asse posteriore.

Soluzione di serie

sono previsti nuovi porta-freni senza smorzatore di vibrazioni.

Soluzione assistenza



- **non intraprendere tentativi di riparazione.**
- **per il Servizio Assistenza sono a disposizione dei porta-freni modificati senza smorzatori di vibrazioni dalla settimana 21/2004 .**