

Smart 451 - Cortocircuito nella valvola di sicurezza del refrigerante | HELLA

Smart

451 (Pure+Passion)

Data di costruzione: 31.08.2010 - 02.06.2014

Cortocircuito nella valvola di sicurezza del refrigerante

Nei veicoli sopraccitati è possibile che si verifichi un cortocircuito al riscaldamento nella valvola di sicurezza del refrigerante a causa dell'usura.

La valvola ha il compito di riscaldare più velocemente il motore freddo tramite il blocco del riscaldamento, riducendo così al minimo l'usura.

La casa automobilistica si sta occupando del problema e sta richiamando in fabbrica tutti i veicoli per verificarne il corretto funzionamento delle valvole.

Per diversi motivi, è stato riscontrato che non tutti i veicoli sono stati controllati e riparati.

Vi preghiamo di prendere atto della presente informativa, specialmente in relazione al manifestarsi di guasti elettrici.

Avviso importante per la sicurezza Le informazioni tecniche e i suggerimenti pratici riportati di seguito sono stati redatti da HELLA per offrire un'assistenza professionale alle officine. I dati forniti su questo sito web dovrebbero essere utilizzati esclusivamente da personale tecnico specializzato. La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.