TSC AUTOGERMA Volkswagen

CD Versione 002 per aggiornamento software centraline

In concomitanza con tutte le distribuzioni dei CD di marca per VAS 5051/5052, avete ricevuto un ulteriore CD con la denominazione

Softwareanpassung fuer Steuergeraete Version 002
(Adattamento del software per centraline Versione 002)

Su tale CD si trovano i dati aggiornati per la riprogrammazione software centraline di diverse autovetture Volkswagen.

I record di dati (contenitori di dati) presenti su tale CD rappresentano soluzioni di riparazione relative a lamentele da parte dei Clienti.

Nel Manuale Tecnico Service contenuto in ELSA, per determinate Soluzioni Assistenza, si rimanda già da oggi all'uso di tale CD ed alla relativa procedura di riprogrammazione.
Attenzione: si raccomanda l'utilizzo di tale CD solo dopo una richiesta tecnica tramite Hotline Channel. Un utilizzo improprio potrebbe provocare il danneggiamento delle centraline.

Con la distribuzione di ciascun CD di marca, riceverete ogni circa sei settimane una versione aggiornata del CD per **l'adattamento del software per centraline**. Siete pregati di smaltire il CD precedente secondo le disposizioni in vigore.