Soluzioni tecniche

Tema	Parabrezza incrinato
Mercato	Europe (3EU)
Marca	?:Volkswagen
Numero pratica	22404
Livello	EH
Stato	
Pubblicazione	15-dic-03

Numero assistenza

Umero	Denominazione
6414	?:Windschutzscheibe getönt

Sintomo

ID	Gruppo costruttivo	Gruppi guasti
040309	?:Karosserie/Ausstattung	?:Optik

Dati vettura

Golf 5 ; 1K1

Modelli

Modello	Anno modello	Marke	Denominazione	Sigla motore	Sigla cambio	Sigla cambio per trazione integrale
1K1*	2004	V		*	*	*

Descrizione dell'inconveniente

Parabrezza incrinato.

Causa

ricerche in corso.

Soluzione di serie

ricerche in corso.

Soluzione assistenza

sostituire il parabrezza.

prima della sostituzione del parabrezza, osservare sempre l'andamento dell'incrinatura con una lente d'ingrandimento. In caso di un danno causato da un sasso, non viene applicata la garanzia.

Emettere per casi giustificati una segnalazione Informazione qualità descrivendo l'andamento dell'incrinatura. Ci occorre inoltre dell'informazione relativa al produttore (sulla stampa sul vetro in basso a destra nell'angolo del vetro) del vetro inoltre la data di costruzione situata nell'ultima riga (numero dei punti e la cifra, ad esempio 3 = 08.2003 oppure ..3 = 05.2003).(Solo se viene richiesto il parabrezza per analisi, contrassegnare l'andamento dell'incrinatura prima dello smontaggio)

Indicazioni di rimborso

Nr. SA / tipo di danno / produttore: 6414/ 015/ ...