SISTEMA DI TRASMISSIONE A CINGHIA ORGANI ACCESSORI

AMMORTIZZATORI DI VIBRAZIONI TORSIONALI DRIVEALIGN® CON BULLONI

AMMORTIZZATORE DI VIBRAZIONI TORSIONALI COMPLETO DI TUTTI I BULLONI DI MONTAGGIO

Per sostituire un ammortizzatore di vibrazioni torsionali (TVD), i meccanici necessitano di nuovi bulloni per l'albero motore e l'installazione. Gates risponde alle necessità tecniche del mercato inserendo tutti i bulloni necessari nella confezione del TVD. In altre parole, ancora una volta Gates si assicura che i meccanici abbiano tutto il necessario per installare il prodotto.

I VANTAGGI DELLA GAMMA TVD DI GATES

Offriamo un'ampia gamma di ammortizzatori di vibrazioni torsionali DriveAlign® equivalenti agli originali che soddisfano perfettamente ogni esigenza e sono in grado di coprire tutti i principali modelli sul mercato. I nostri ammortizzatori si adattano con precisione alle cinghie Micro-V® Horizon e a tutti gli altri accessori dei sistemi di trasmissione a cinghia offerti. Sono progettati e costruiti in modo da funzionare perfettamente insieme. Grazie all'inclusione di tutti i bulloni, i meccanici ricevono un pacchetto completo da un fornitore di fiducia e beneficiano della garanzia che copre tutti i componenti.

AMMORTIZZATORI DI VIBRAZIONI TORSIONALI DRIVEALIGN® CON BULLONI

UNA CONFEZIONE CHE COMPRENDE TUTTO IL NECESSARIO PER FARE UN BUON LAVORO

Gates ha ulteriormente migliorato la gamma di ammortizzatori di vibrazioni torsionali. I 20 TVD più popolari ora comprendono tutti i bulloni necessari per l'installazione. Per una sostituzione corretta e sicura del TVD raccomandiamo l'utilizzo di bulloni nuovi. Gates semplifica le cose per i meccanici e i partner di distribuzione offrendo tutto in un'unica confezione.

IL TVD E I BULLONI DEVONO ESSERE SOSTITUITI PER FAR FUNZIONARE IL SISTEMA!

In conseguenza dell'aumento delle vibrazioni all'interno dei compartimenti del motore, tutte le case costruttrici di auto usano ammortizzatori di vibrazioni torsionali per ridurre le vibrazioni e migliorare il comfort del guidatore. Col passare del tempo, le dure condizioni in cui il TVD deve operare si faranno sentire. Un TVD è un componente soggetto a usura che deve essere sostituito al momento debito per evitare di compromettere gli altri accessori del motore.



I TVD di solito vengono fissati con un bullone dell'albero motore o con tre/sei bulloni d'installazione, e in alcuni casi con una combinazione dei due tipi. I bulloni dell'albero motore non possono essere riutilizzati e devono essere sempre sostituiti. I bulloni d'installazione possono essere riutilizzati, ma ciò è sconsigliabile dato che nella maggior parte dei casi vengono danneggiati durante la rimozione del vecchio TVD dal motore.

TVD e bulloni DriveAlign®: un pacchetto completo per un'installazione perfetta.

Gates.com/europe

E3/70563

© Gates Corporation 2015.
I produttori si riservano il diritto di modificare i dettagli laddove necessario.