

Soluzioni tecniche Soluzioni tecniche

Tema	Sostituire aletta parasole - Guida Riparazione non corretta
Mercato	Worldwide with North America (1WA)
Marca	?:Volkswagen
Numero pratica	22050
Livello	EH
Stato	
Pubblicazione	7-gen-04

Numero assistenza

Umero	Denominazione
6823	?:Sonnenblende

Sintomo

ID	Gruppo costruttivo	Gruppi guasti
0401	?:Karosserie/Ausstattung	?:Funktion
040611	?:Karosserie/Ausstattung	?:Geräusche

Dati vettura

Golf 5

Modelli

Modello	Anno modello	Marke	Denominazione	Sigla motore	Sigla cambio	Sigla cambio per trazione integrale
1K1*	2003	V		*	*	*
1K1*	2004	V		*	*	*
1K1*	2005	V		*	*	*
1K1*	2006	V		*	*	*

Descrizione dell'inconveniente

La sostituzione delle alette parasole descritta nella Guida Riparazione (Elsa) non è completa.

Causa

la descrizione della Guida Riparazione non è tuttora completa.

Soluzione di serie

non interessata.

Soluzione assistenza

la Guida Riparazione viene modificata.

Eeguire la riparazione come segue:

- rimuovere la copertura dell'ancoraggio facendo leva.
- svitare la vite e sganciare il cuscinetto dell'aletta parasole dal supporto.
- tirare con cautela sul cavo tondo (aumentando lentamente la forza) fino a fare scivolare la connessione ad innesto posizionata nel cielo del tetto dalla graffa metallica.
- separare con cautela la connessione ad innesto. Il cavo a nastro piatto non deve essere meccanicamente sollecitato.
Tenere durante lo smontaggio l'aletta parasole.
- prima dell'assemblaggio dei pezzi occorre spingere un tubo flessibile in materiale espanso - Ric. Nr. 535 971 790 - attraverso l'estremità del cavo dell'aletta parasole.
- dopo avere collegato i cavi spingere il tubo flessibile attraverso la connessione ad innesto per evitare dei battiti. (Tale provvedimento è necessario non essendo più possibile inserire la connessione ad innesto nella graffa metallica.)