



		Oggetto	Codice azione USA/ informazioni supplementari
VOLKSWAGEN			
9N	13C1	Sostituzione della bussola del perno dell'albero motore	Azione d'Officina
6N	15C1	Sostituzione cinghia dentata	Controllo d'Officina
3B	15C4	Dado di fissaggio del rullo tendicinghia	Azione d'Officina
1J-9N-9C-3B-7M	15C6	Serraggio viti della puleggia dell'albero a camme	Azione prima della consegna
9N-7M	19D5	Sostituzione della pompa del liquido di raffreddamento	
1T	19D7	Elettroventola	
6K	20J7	Sostituzione delle tubazioni carburante	Azione prima della consegna
3B	21A4	Tubo flessibile per aria di sovralimentazione	Azione prima della consegna
1J	24F1	Sostituzione della centralina comando motore	Azione d'Officina
7L / 3D	20K4	Sostituzione della Pompa Carburante	Azione prima della Consegna
3B	24G3	Centralina comando motore	Azione d'Officina
7M	27B2	Alternatore – Puleggia a ruota libera	Controllo d'Officina
3B	27B5	Controllo/Sostituzione della puleggia a corsa libera	Azione d'Officina
1J	34C2	Controllo fissaggio mensola cambio	Controllo d'Officina
6E	34C5	Adattamento del software della centralina cambio	Controllo d'Officina
3B	40G3	Controllo Braccio portante	
1J	42C7	Sostituzione degli snodi guida dell'asse posteriore	Controllo di Sicurezza
3B	42E3	Vite di fissaggio cuscinetto ammortizzatori	Azione Service
7M	44D8	Sostituzione dei pneumatici Bridgestone	
1J / 9C	45B1	Sostituzione centraline ABS	
7M	47F6	Liquido freni	Controllo di Sicurezza
6N	47F9	Controllo del tubo – freni posteriore a sinistra	Controllo di Sicurezza
6N-6X-6E	47H2	Tubazione di depressione del servofreno	Azione di Sicurezza
9N-9K-6X	47J2	Tubazione di depressione del servofreno	Azione Service
3B	48E5	Testine barra-sterzo	Controllo di Sicurezza
3B	48E8	Modifica della copertura del serbatoio servosterzo	Controllo prima della consegna



1K	48G7	Scatola guida	Azione prima della consegna	
3B	55C1	Azionamento serrature portellone post.	Azione prima della consegna	
VW	69B7	Disattivazione airbag passeggero	Controllo di Sicurezza	
1H	69B8	Sostituzione centralina airbag 605	Controllo di Sicurezza	
1H	69C1	Sostituzione centralina airbag 608	Controllo di Sicurezza	
1J	69D5	Sostituzione dell'unità airbag lato passeggero	Azione di Sicurezza	
6V	69D6	Sostituzione della serratura a pulsante doppio	Azione prima della consegna	
9N	69D9	Controllo della staffa guida della cintura di sicurezza	Azione prima della consegna	
*	7L	69F5	Blocchetto di chiusura della cintura di sicurezza	Azione di Sicurezza
1J	72B3	Risaldatura delle staffe di fissaggio ISOFIX	Azione di Sicurezza	
7L	72D1	Protezione antisfregamento del freno di stazionamento a pedale		
3B	74A1	Isolamento dei fili metallici tenditori del rivestimento sedile	Controllo prima della consegna	
1J	90C2	Montaggio cavo adattatore	Controllo d'Officina	
1J	90C5	Riprogrammazione del software dello strumento combinato	Azione d'Officina	
7M	92A3	Sostituzione del motorino tergilcristalli	Azione di sicurezza	
1E-1H-3A	97F9	Riconnessione della centralina della chiusura centralizzata al contatto X	Controllo di Sicurezza	
7M	97H3	Riserraggio del cavo di massa sul longherone anteriore sinistro	Controllo d'Officina	
1T	97J2	Provvedimenti atti al miglioramento della qualità	Azione prima della Consegna	
3D	97J5	Phaeton solo con sedili a 18 regolazioni Posa del fasciocavi del sedile		
3D	97J9	Phaeton	Azione Service	

(*): azione nuova