

Soluzione Inconveniente Tecnico

Tema	Impianto di climatizzazione senza funzione
Mercato	Worldwide with North America (1WA)
Marca	?:Volkswagen
Pratica-Nr.	21136
Livello	EH
Stato	?:Freigegeben zur Publikation
Pubblicazione	16-ott-03

Nr. SA

Numero	Nome
8743	?:Leitung Kompressor-Kondensator

Sintomo/codifica cliente

ID	gruppo principale	Gruppi guasti	Codice generale	Codice medio	codice dettaglio
050705	?:Heizung/Lüftung/Klimaanlage	?:Undichtigkeiten	?:Kältemittelöl	*	*

Dati vettura

Klimaanlage ohne Funktion

Modelli

Modello	Anno modello	Marca	Denominazione	Sigla motore	Sigla cambio	Sigla cambio per trazione integrale
1T*	2003	V		BAG	*	*

Documento

Nome documento
master.xml

Descrizione dell'inconveniente

Impianto di climatizzazione senza funzione.

Causa

la tubazione dell'agente criogeno dal compressore al condensatore è danneggiata per sfregamento in seguito a contatti con la ventola.

Soluzione di serie

ottimizzazione della produzione e rispetto delle indicazioni del disegno.

Dal 04.2003, telaio Nr. 1T 3W 014 700

Soluzione assistenza

sostituire tutte le parti danneggiate:

- tubazione agente criogeno
- elettroventola

Indicazioni di rimborso

Argomentazioni

Nr. SA/tipo di danno/produttore: 8743 050 ...