

Soluzioni tecniche

Tema	Fissaggio per la lamiera termica manca
Mercato	Europe (3EU)
Marca	?:Volkswagen
Numero pratica	22257
Livello	EH
Stato	
Pubblicazione	23-dic-03

Numero assistenza

Umero	Denominazione
2615	?:Wärmeschutz
5173	?:Bodenblech

Sintomo

ID	Gruppo costruttivo	Gruppi guasti
040905	?:Karosserie/Ausstattung	?:fehlende, falsche Bauteile/Betriebsmittel

Dati vettura

Golf 5

Modelli

Modello	Anno modello	Marke	Denominazione	Sigla motore	Sigla cambio	Sigla cambio per trazione integrale
1K*	2004	V		*	*	*

Descrizione dell'inconveniente

Rondelle di fissaggio per il fissaggio posteriore della lamiera protettiva termica mancano.

Causa



poco prima dell'introduzione di serie della nuova Golf è stato deciso l'eliminazione delle rondelle di fissaggio(1).

Il fissaggio della lamiera termica (2)avviene tramite la staffa del tunnel (3).

Soluzione di serie

prossimamente si prevede di eliminare i bulloni di fissaggio nella parte posteriore per le rondelle di fissaggio.

Soluzione assistenza

non montare rondelle di fissaggio nella zona posteriore davanti alla staffa del tunnel!

A questo proposito non occorrono nemmeno segnalazioni nel HotlineChannel !