

## Soluzione Inconveniente Tecnico

<b>Tema</b>	Parabrezza appannato in condizioni atmosferiche umido-freddo
<b>Mercato</b>	Italy (5IT)
<b>Marca</b>	? :Volkswagen
<b>Pratica-Nr.</b>	17493
<b>Livello</b>	EH
<b>Stato</b>	? :Freigegeben zur Publikation
<b>Pubblicazione</b>	30-lug-03

### Nr. SA

Numero	Nome
8515	? :Heiz-Frischlufgerät

### Sintomo/codifica cliente

ID	gruppo principale	Gruppi guasti	Codice generale	Codice medio	codice dettaglio
040309	? :Karosserie/Ausstattung	? :Optik	? :Sicht-Sehfehler in Scheiben	*	*
050102	? :Heizung/Lüftung/Klimaanlage	? :Funktion	? :Regelung -Heizung	*	*
050703	? :Heizung/Lüftung/Klimaanlage	? :Undichtigkeiten	? :Wassereintritt	*	*

## Dati vettura

### VW alle

### Modelli

Modello	Anno modello	Marca	Denominazione	Sigla motore	Sigla cambio	Sigla cambio per trazione integrale
*	1995	V		*	*	*
*	1996	V		*	*	*
*	1997	V		*	*	*
*	1998	V		*	*	*
*	1999	V		*	*	*
*	2000	V		*	*	*
*	2001	V		*	*	*

Modello	Anno modello	Marca	Denominazione	Sigla motore	Sigla cambio	Sigla cambio per trazione integrale
*	2002	V		*	*	*
*	2003	V		*	*	*
*	2004	V		*	*	*

## Documento

Nome documento
master.xml

## Descrizione dell'inconveniente

Il parabrezza si appanna in presenza di condizioni atmosferiche umido-freddo

## Causa

- ✘ inconvenienti di tenuta in prossimità della ripartizione dell'aria.
- ✘ azionamento errato da parte del cliente dell'impianto di aerazione
- ✘ infiltrazioni d'acqua.

## Soluzione di serie

vari provvedimenti nella produzione.

## Soluzione assistenza

prima di ogni riparazione controllare se il cliente aziona in modo corretto l'impianto di riscaldamento/aerazione, nel modo indicato nel Libretto d'Uso e Manutenzione - Indicazioni contro l'appannamento dei cristalli. Se nonostante un corretto azionamento i vetri si appannano in maniera insostenibile, controllare che l'impianto di riscaldamento e aerazione non presenti inconvenienti di tenuta o di funzionamento.

I vetri si possono appannare anche per infiltrazioni d'acqua in altre zone. Eseguire una ricerca guasti sistematica secondo le indicazioni della ⇒ [Guida Riparazione "Ricerca guasti carrozzeria, Istruzione Tecnica N. 20, edizione 10.85"](#) .

## Indicazioni di rimborso

Numero SA/tipo di danno/produttore: 8515 050 ...