

Soluzioni tecniche

Tema	Portellone posteriore non si chiude - indicazione cruscotto
Mercato	Europe (3EU)
Marca	?:Volkswagen
Numero pratica	22710
Livello	EH
Stato	
Pubblicazione	7-gen-04

Numero assistenza

Umero	Denominazione
5556	?:Schloßoberteil hinten

Sintomo

ID	Gruppo costruttivo	Gruppi guasti
040102	?:Karosserie/Ausstattung	?:Funktion
040108	?:Karosserie/Ausstattung	?:Funktion
060101	?:Fahrzeugelektrik	?:Funktion
060102	?:Fahrzeugelektrik	?:Funktion

Dati vettura

Golf 5 ; 1K1

Modelli

Modello	Anno modello	Marke	Denominazione	Sigla motore	Sigla cambio	Sigla cambio per trazione integrale
1K1*	2004	V		*	*	*

Numero di telaio

Produttore	Carattere di riempimento	Modello	Carattere di riempimento	Anno modello	Fabbrica di produzione	Da	A	Prodotto dalla data	Prodotto fino alla data
WVW	ZZZ	1K	Z	4	P	000001	007142		
WVW	ZZZ	1K	Z	4	B	000001	008000		

Produttore	Carattere di riempimento	Modello	Carattere di riempimento	Anno modello	Fabbrica di produzione	Da	A	Prodotto dalla data	Prodotto fino alla data
WVW	ZZZ	1K	Z	4	W	000001	015000		

Descrizione dell'inconveniente

1. Il portellone posteriore non si chiude.
2. Indicazione dell'inserito cruscotto indica il portellone posteriore aperto, lo stesso è tuttavia chiuso.

Causa

1. parte superiore della serratura del portellone posteriore (chiavistello non si chiude) si inceppa.
2. contatto ad innesto piegato si appoggia sul microinterruttore.

Soluzione di serie

1. svolgimento modificato durante la produzione della parte superiore della serratura.
Dal 10. 2003; telaio Nr. 1K 4B 008 000
Dal 10. 2003; telaio Nr. 1K 4P 007 142
Dal 10. 2003; telaio Nr. 1K 4W 015 000
2. ricerche in corso

Soluzione assistenza

- 1.+2. sostituire la parte superiore della serratura.

Indicazioni di rimborso

1. Nr. SA / tipo di danno / produttore: 5556 / 016/ ...
 2. Nr. SA / tipo di danno / produttore: 5556 / 040/ ...