

Soluzioni tecniche

Tema	Autoradio RCE 300 regolazione volume - Golf A5
Mercato	Worldwide with North America (1WA)
Marca	?:Volkswagen
Numero pratica	22018
Livello	EH
Stato	
Pubblicazione	3-dic-03

Numero assistenza

Umero	Denominazione
9103	?:Autoradio "Beta"

Sintomo

ID	Gruppo costruttivo	Gruppi guasti
0601	?:Fahrzeugelektrik	?:Funktion

Dati vettura

Golf 5

Modelli

Modello	Anno modello	Marke	Denominazione	Sigla motore	Sigla cambio	Sigla cambio per trazione integrale
1K1*	2004	V		*	*	*

Descrizione dell'inconveniente

Il volume non può essere regolato dopo una visita in officina.

Sono interessate solamente le autoradio RCD 300 della ditta Grundig.

Causa

se la diagnosi dei componenti di regolazione per l'autoradio non viene correttamente terminata, non è successivamente più possibile modificare il volume momentaneamente impostato.

Soluzione di serie

modifiche previste.

Soluzione assistenza

non sostituire l'autoradio.

Ripetere la diagnosi dei componenti di diagnosi e terminare la stessa correttamente. La regolazione del volume dovrebbe quindi funzionare perfettamente.