



Riparazione interni e tappezzerie in stoffa



VAS 6221 Riparazione tessuti

Foderine in tessuto dei sedili, rivestimenti in tessuto degli interni

- Riparazione di fori e strappi
- Copertura di danni superficiali

Campi di applicazione

- Richiesta del Cliente
- Ripristino vetture usate

Requisiti del personale

Normale abilità manuale, breve addestramento, linee guida dettagliate, applicazioni regolari

Istruzioni per la riparazione

Allegate al kit di riparazione

Corso di formazione

SR 052

Iscrizione tramite Banca Dati Organizzativa

Ordinazione

- Da ordinare al Centro distribuzione Ricambi con il normale iter
- Cod ZIT-VAS6221

Limiti tecnici dell'applicazione

- Risultato non sempre esteticamente perfetto
- Anche nei casi migliori, l'intervento rimane visibile; il Cliente deve essere informato (event. annotare sulla fattura)
- Nessuna riparazione di fori nella zona degli airbag laterali.

Fatturazione

In base al tempo impiegato; si consigliano tariffe fisse.