WI-XML Page 1 of 5

# Passat Schema elettrico

N. 21 / 1 Edizione 04.2008

## Freno di stazionamento elettromeccanico

- Sensore dell'accelerazione laterale
- Sensore di imbardata

dal novembre 2004

#### Avvertenze:

#### Informazioni su:

- Disposizione dei relè e dei fusibili
- ♦ Connettori multipli
- ♦ Centraline e relè
- Collegamenti a massa
- $\rightarrow$  Per la collocazione si veda la panoramica!

### Informazioni su:

- ♦ Programmi di ricerca dei guasti
- ightarrow Ricerca guidata dei guasti


WI-XML Page 2 of 5

N. 21/2 **Passat** Schema elettrico Centralina del freno di stazionamento elettromeccanico, servomotori destro e sinistro del freno di stazionamento. sensore dell'accelerazione laterale, sensore di imbardata, sensore dell'accelerazione longitudinale G200 - Sensore dell'accelerazione laterale G202 Sensore di imbardata G251 Sensore dell'accelerazione longitudinale Sensore di posizione della frizione G476 J104 Centralina dell'ABS SC29 \*\*\*\* SC30 \*\*\*\* J540 - Centralina del freno di stazionamento elettromeccanico G<sub>476</sub> SD<sub>30</sub> SD<sub>31</sub>  $SD_2$ T5j/3 \* T38 /24 T38 /22 SC29 Fusibile 29 nel portafusibili C **J** 104 0,35 **(K)** 0,35 sw/ge bl/ge SC30 Fusibile 30 nel portafusibili C / T38 /17 T38 /19 SD2 Fusibile 2 nel portafusibili D 0,35 ws/ge can-l T30 **SD30** Fusibile 30 nel portafusibili D 2,5 ro/li 0,5 bl/ge SD31 can-h T30 /16 Fusibile 31 nel portafusibili D T30 /15 T30 T30 /13 T30 /22 **J**540 T2an Connettore a 2 poli € G<sub>200</sub> **G**202 (K) G<sub>251</sub> (K) - Connettore a 2 poli T2ao T30 /30 T30 /28 T30 /29 T30 /12 T30 /27 = bianco WS T5į - Connettore a 5 poli nero 0,5 br/ws - Connettore a 30 poli 2.5 T30 = rosso 2,5 br/ws 2,5 br/ge \*\*\* = rosso T38 - Connettore a 38 poli = marrone T2an Servomotore sinistro del freno di stazionamento V282 = verde = blu  $V_{283}$ V283 Servomotore destro del freno di stazionamento  $V_{282}$ = grigio - Punto di massa 2 sul tunnel centrale = lilla 688 = lilla - Collegamento positivo 11 (15a) nel fascio di cavi = giallo B287 principale = arancione - Collegamento 2 (bus CAN propulsione/trasmissione High) = rosa B384 nel fascio di cavi principale - Collegamento 2 (bus CAN propulsione/trasmissione Low) B391 nel fascio di cavi principale - Solo per i veicoli dotati di cambio meccanico 13 - Solo per i veicoli con motore siglato BLF, BLR, BLY, BSE, 3C0-021020907 BSF, BYT, BZB oppure CAXC \*\*\* - Valido dal maggio 2005

- Valido dal maggio 2006

--- - Eliminato/a dal maggio 2007

WI-XML Page 4 of 5



WI-XML Page 5 of 5

N. 21/4 **Passat** Schema elettrico Quadro strumenti, indicatore multifunzioni, interfaccia di <u>(K)</u> diagnosi del bus dati **J**519 J119 Indicatore multifunzioni J285 - Centralina nel quadro strumenti 🔘 J519 Centralina della rete di bordo /T12i J533 - Interfaccia di diagnosi del bus dati 🔘 /12 Spia dell'impianto freni (B391) K118 K214 - Spia di segnalazione guasti al freno a mano e a quello di parcheggio elettrici T12i - Connettore a 12 poli T20e - Connettore a 20 poli T36 - Connettore a 36 poli - Collegamento 1 (58d) nel fascio di cavi principale B340 - Collegamento 2 (bus CAN propulsione/trasmissione High) B384 nel fascio di cavi principale **€** 8888 J₁19 can-l T20e can-h T20e /16 - Collegamento 2 (bus CAN propulsione/trasmissione Low) nel fascio di cavi principale J<sub>285</sub> J533 (K) K<sub>214</sub> T20e T20e /18 /8 = bianco = nero = rosso = rosso = marrone = verde = blu = grigio = lilla = giallo = arancione = rosa 3C0-021040907