

Impianti Meccanici

1

Impianti di produzione e distribuzione di aria compressa

> L'impiego dell'aria compressa negli stabilimenti è ormai generalizzato per il comando, la regolazione di utenze e come forza motrice:

Macchine utensili

Martelli pneumatici

Trasporti pneumatici

Pistole a spruzzo

Applicazioni dell'aria compressa

Impianti Meccanici

Normali metri cubi

La portata dei compressori è misurata in volume di aria libera per unità di tempo (ora, minuto,secondo)

Si misura la portata in metri cubi aspirati in un'ora riferiti alla pressione di 101325 Pa

(1,013 bar o 760 mmHg)

in assenza di umidità ed alla temperatura di 0°C

Si definiscono allora i "normali metri cubi" all'ora e si scriverà Nm³/h

Impianti Meccanici

3

Impianti di produzione e distribuzione di aria compressa

Per trasformare la portata di aria libera in portata allo stato normale tecnico di riferimento si applica la relazione:

$$Q_N \square Q_A \frac{T_N}{T_A} P_A P_A P_A P_N$$

Premesse

Q_N = portata espressa in Nm³/h o Nm³/min o Nm³/s

 $\mathbf{Q_A}$ = portata effettiva riferita alle condizioni di aspirazione espressa in m³/h o m³/min o m³/s

 T_N = temperatura assoluta dell'aria allo stato normale tecnico di riferimento (273 K)

 T_A = temperatura assoluta dell'aria alle condizioni nominali di aspirazione (K)

P_A = pressione assoluta dell'aria all'aspirazione (bar-a)

P_N = pressione assoluta a cui sono riferiti i Nm³/h (1bar-a)

- = umidità relativa alle condizioni nominali di aspirazione (%)

Pv = pressione assoluta parziale (bar) del vapore acqueo saturo alla temperatura di aspirazione

Impianti Meccanici

5

Impianti di produzione e distribuzione di aria compressa

$$L_i = \int_{p_1}^{p_2} v \, dp + L_w$$

Lavoro di compressione dell'aria

$$L_{is} = RT_1 \ln \beta$$

$$L_{ad} = \frac{k}{k-1} RT_1 (\beta^{\frac{k-1}{k}} - 1)$$

Lavoro di compressione dell'aria

Impianti Meccanici

7

Impianti di produzione e distribuzione di aria compressa

$$L_i = \frac{m}{m-1} RT_1 [\beta^{\frac{m-1}{m}} - 1] + L_w$$

Lavoro di compressione dell'aria

$$L_{i} = \frac{k}{k-1} RT_{1} \left[\beta^{\frac{k-1}{k\eta_{y}}} -1 \right]$$

$$\eta_{y} = \frac{L_{i} - L_{w}}{L_{i}} = \frac{\frac{k-1}{k}}{\frac{m-1}{m}}$$

Lavoro di compressione dell'aria

Impianti Meccanici


9

Impianti di produzione e distribuzione di aria compressa

 $dinamici\ \underline{o}\ turbocompressori \begin{cases} \underline{radiali}\ o\ centrifughi\\ \underline{assiali} \end{cases}$

Compressori di frequente impiego

Impianti Meccanici




Compressore a stantuffo monostadio (con cilindro raffreddato ad aria)

Impianti Meccanici


11

Impianti di produzione e distribuzione di aria compressa



Principali fasi del ciclo di lavoro di un compressore alternativo a stantuffo Impianti Meccanici






Ciclo di lavoro di un compressore volumetrico a due stadi

Impianti Meccanici

13

Impianti di produzione e distribuzione di aria compressa



Schema di compressore a stantuffo bistadio

La potenza assorbita dai compressori alternativi è data dalla

(38.7)
$$N = \frac{\rho_a A L_i}{1000 \eta_m} \quad (kW)$$

essendo:

 $\rho_{\,a}\,$ la massa volumica dell'aria all'aspirazione (kg/m³);

A la portata d'aria aspirata (m³/s);


 $\eta_{\rm m}$ il rendimento meccanico del compressore $(\eta_{\rm m} \approx 0.88 \div 0.95)$.

Potenza elettrica assorbita


Impianti Meccanici

15

Impianti di produzione e distribuzione di aria compressa





Schemi di compressori a stantuffo : a) a semplice effetto; b) a doppio effetto





Fasi del ciclo di lavoro di un compressore rotativo a palette

Impianti Meccanici










Schema di un compressore rotativo a viti

Impianti Meccanici


21


Impianti di produzione e distribuzione di aria compressa




Schema del ciclo di compressione di un compressore a vite

Impianti Meccanici







Ciclo di lavoro di un compressore Roots



Impianti Meccanici






Schema di compressori centrifughi : a) monostadio b)multistadio

Impianti Meccanici


27


Impianti di produzione e distribuzione di aria compressa




Schema di compressore assiale pluristadio

Impianti Meccanici







	In	ηpia	anti	di	
Ţ	orc	du	zio Izio	ne	е
ar	'n	COI	mpi	res	sa


Prevalenti campi di impiego dei compressori

1	PI DI RESSORI	PRESSIONI bar	PORTATE Nm³/min
Alternativi	monostadio	7÷10	1
Aitemativi	multistadio	> 20	< 20
A palette		2÷10	< 100
A vite	lubrificati – monostadio – bistadio	3÷13 < 20	< 70
	a secco: – monostadio – multistadio	< 4 4÷10	} < 100
Roots	monostadio bistadio	< 1 < 2,5	< 300
A elicoidi		< 10	< 1
D:	radiali	< 22	< 1000
Dinamici	assiali	< 5	< 8000

Impianti Meccanici



Consumi specifici dei compressori in funzione della portata d'aria




Impianti di produzione e distribuzione di aria compressa

I compressori sono caratterizzati da una relativa rumorosità.

Per ridurre la rumorosità i costruttori forniscono macchine racchiuse dentro specifiche cappottature fonoisolanti.

Rumorosità







Impianti Meccanici

37


Impianti di produzione e distribuzione di aria compressa

Ai compressori è normalmente accoppiato il refrigeratore finale.

Il raffreddamento dell'aria è ottenuto l'aria stessa in un fascio di tubi lambiti esternamente dall'acqua

L'acqua di condensa si raccoglie in apposito separatore e viene scaricata in fognatura

Refrigeratori finali



Refrigeratori finali

Impianti Meccanici

39

Impianti di produzione e distribuzione di aria compressa

Serbatoi per aria compressa


A valle del refrigeratore finale è previsto un serbatoio polmone avente le seguenti funzioni :

Assicurare alla rete una portata d'aria ed una pressione circa costanti limitando gli interventi per la regolazione della portata.

Interrompere il funzionamento del motore del compressore realizzando risparmi di energia (15-16% per pressioni di 7 - 8 bar)

Favorire la separazione di condensa immettendo aria compressa dalla parte bassa verso l'alto.

Impianti Meccanici





Compressore con serbatoio

Definizione delle dimensioni del serbatoio

Per compressori con pressioni di lavoro max di 10 bar e portate da 1 a 100 Nm³/min la capacità del serbatoio, espressa in m³

è compresa fra 2 e 6 decimi della portata volumetrica del compressore mandata al minuto espressa in m³

0,6 per piccoli impianti

0,2 per grandi impianti

Impianti Meccanici

43


Impianti di produzione e distribuzione di aria compressa

In Italia i serbatoi sono soggetti a collaudo da parte dell'ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione E Sicurezza del Lavoro)

Il collaudo avviene ad una pressione del 50% superiore a quella massima di esercizio.

E' prevista la verifica annuale se il prodotto di pressione di targa in bar e volume del serbatoio in litri è >5000.

Collaudo




Posizioni di ingresso e di uscita dell'aria rispetto al serbatoio

Impianti Meccanici

45

Impianti di produzione e distribuzione di aria compressa



Stralcio di rete di distribuzione

Impianti Meccanici

> L'aria atmosferica è una miscela di gas vari (ossigeno, azoto,ecc.) e di vapore d'acqua, chiamata aria umida.


Per tale miscela vale la legge di Dalton

Essicazione dell'aria compressa

Impianti Meccanici

47

Impianti di produzione e distribuzione di aria compressa



Essicazione dell'aria compressa

Impianti Meccanici

Temperatura aria libera (p=1 bar-a) aspirata dal compressore	Vapore d'acqua nell'aria libera satura (*)	Punti di rugiada dell'aria compressa ottenuta da aria libera satura				
	Vapo	p=5 bar-a	p=8 bar-a	p=11 bar-a		
+ 50°C	82,3	89°C	104°C			
+ 45 °C	64,9	83°C	96°C	106 °C		
+ 40 °C	50,7	77°C	89 °C	99 °C		
+ 35 °C	39,3	70 °C	83 °C	91 °C		
+ 30 °C	30,1	64 °C	75 °C	84 °C		
+ 25 °C	22,8	57°C	68 °C	76 °C		
+ 20 °C	17,2	51 °C	61 °C	69 °C		
+ 15 °C	12,7	44°C	54 °C	61 °C		
+ 10 ° C	9,4	38,5°C	48 °C	55 °C		
+ 5°C	6,8	32 °C	41 °C	48 °C		
0°C	4,9	26 °C	35 °C	41 °C		
- 5°C	3,2	19 °C	27 °C	32,5 °C		
-10°C	2,15	12°C	20°C	25 °C		
- 15 °C	1,40	5°C	13 °C	18 °C		
- 20 °C	0,88	- 1°C	6°C	10,5 °C		
- 25 °C	0,55	- 7°C	- 1°C	3 °C		
- 30 °C	0,33	-13°C	- 7°C	- 3 °C		
- 35 °C	0,20	- 18 °C	- 13°C	- 9,5 °C		
- 40 °C	0,12	-24 °C	- 19 °C	-15,5 °C		
- 45 °C	0,065	-30 °C	- 25 °C	−22 °C		
-50°C	0,038	- 35 °C	- 31 °C	-27,5 °C		


N.B.: Poiché nella prima colonna si è considerata dell'aria libera in condizioni di saturazione, le temperature indicate nella colonna stessa sono anche le temperature di rugiada dell'aria libera.

Refrigeratori finali

Impianti Meccanici


49

Impianti di produzione e distribuzione di aria compressa



Schema di compressore bistadio con due refrigeratori dell'aria

^(*) Grammi di vapore per metro cubo di aria libera.




Impianto di essicazione dell'aria compressa per refrigerazione

Impianti Meccanici


51

Impianti di produzione e distribuzione di aria compressa



Essicatore ad adsorbimento con rigenerazione mediante aria secca calda

Essicatore ad adsorbimento con rigenerazione mediante aria atmosferica riscaldata




Impianti Meccanici


53

Impianti di produzione e distribuzione di aria compressa

Essicatore ad assorbimento con rigenerazione mediante aria secca a freddo




Essicatore ad adsorbimento a caldo con recupero di energia



Impianti Meccanici


55

Impianti di produzione e distribuzione di aria compressa



Essicatore ad adsorbimento a caldo con recupero di energia

Impianti Meccanici




Essicazione a deliquescenza

Impianti Meccanici


57


Impianti di produzione e distribuzione di aria compressa




Sistemazione planimetrica di una sala compressori

Impianti Meccanici








Schema di derivazione con separatori di condensa

Impianti Meccanici

61

Impianti di produzione e distribuzione di aria compressa



Modalità di separazione dell'olio dalla condensa nel caso di compressori Iubrificati Impianti Meccanici

$$\Delta p = 10^{-4} \lambda \gamma_a \frac{v^2}{2g} \frac{L}{D}$$

dove:

 $\Delta p = \text{caduta di pressione (bar)};$

 λ = coefficiente di attrito del movimento dell'aria dentro tubi (19);

 γ_a = peso dell'unità di volume di aria compressa (kg_f/m³);

v = velocità media dell'aria (m/s);

D = diametro interno della tubazione (m);

L = lunghezza equivalente della tubazione (m).

Molti progettisti applicano la formula sperimentale:

(38.12)
$$\Delta p = 1.6 \cdot 10^8 \frac{Q^{1.85} \cdot L}{d^5 \cdot p_0}$$

Perdite di carico

Impianti Meccanici

63

Impianti di produzione e distribuzione di aria compressa

Tipo di resistenza		Lunghezza equivalente in metri di tubo							
		Diametro interno del tubo in mm							
		25	40	50	80	100	125	150	
Valvola a flusso avvieto	四	3-6	5-10	7-15	10-25	15-30	20-50	25-60	
Valvola a diaframma		1,2	2,0	3,0	4,5	6	8	10	
Saracinesca		0,3	0,5	0,7	1,0	1,5	2,0	2,5	
Gomito		1,5	2,5	3,5	5	7	10	15	
Curva R = d		0,3	0,5	0,6	1,0	1,5	2,0	2,5	
Curva R = 2d		0,15	0,25	0,3	0,5	8,0	1,0	1,5	
Τi	-£	2	3	4	7	10	15	20	
Riduzione	→	0,5	0,7	1,0	2,0	2,5	3,5	4,0	

Lunghezze equivalenti di perdite localizzate

La velocità dell'aria nelle tubazioni non dovrebbe mai superare i 10 - 15 m/s


La perdita di carico massima fra il compressore ed estremità della rete deve risultare contenuta entro 0,5 bar, compresi i 0,2 bar perduti nell'essicatore.

Progettazione delle reti

Impianti Meccanici

65

Impianti di produzione e distribuzione di aria compressa



Nomogramma per la valutazione delle perdite di carico

Impianti Meccanici

Tabella 38.VIII – Consumi medi di aria compressa allo stato normale di alcune utenze industriali.

Denominazione	Caratteristiche principali	Consumi (I/min)		
Avvitatori pneumatici	per viti da 25 a 35 mm	900÷1350		
Trapani pneumatici	per fori fino a φ 20 in acciaio	900÷1300		
Smerigliatrici pneumatiche	mola φ 150 x 25 mm	1000÷1500		
Sabbiatrici pneumatiche		1000÷1400		
Pistole per verniciatura a spruzzo	medie	200÷300		
Martelli pneumatici	medio-pesanti	500÷750		
Paranchi pneumatici	da 150 a 1500 kg	700÷2000		
Sollevatori per autocarri	stazioni di servizio	500÷700		

Consumi medi di aria compressa allo stato normale di alcune utenze industriali

Impianti Meccanici

67


Impianti di produzione e distribuzione di aria compressa

Compressori



Modello / Model		1015	10	018	10	122	10	130
Versione / Version	50Hz	L	L	Н	L	Н	-	-
Resa d'aria effettiva* Free air delivery*	m³/min	2,5	3,05	2,45	3,65	3	-	-
Versione / Version	60Hz	-	LX	-	LX	НХ	LX	нх
Resa d'aria effettiva* Free air delivery*	m³/min	-	2,8	-	3,5	2,7	4,2	4,1
Pressione d'esercizio Working pressure	bar	7	7	10	7	10	. 7	10
Motore elettrico Electric motor	kW	15	18,5	18,5	22	22	30	30
Velocità di rotazione Rotational speed	50 Hz 60 Hz	giri/min / <i>r.p.m.</i> ~ 1460 1750						
ERC dB(A)**								
Livello press. acustica	50Hz	79	79	79	79	79	-	-
Sound pressure level	60Hz	-	81	-	81	81	81	81
AC dB(A)**								
Livello press. acustica	50 Hz	72	72	72	72	72	-	-
Sound pressure level	60 Hz	-	74	-	74	74	-	-

Portate secondo CAGI Pneurop PN2CPTC2 / As per CAGI Pneurop PN2CPTC2. Livello di pressione acustica secondo CAGI Pneurop PN8NTC2,2 / Sound pressure level as per CAGI Pneurop PN8NTC2,2.



Compressori

Impianti Meccanici