


Pasta assemblaggio marmitte



contenuto/g	Art.
140	0890 100 045

Utilizzo:

Eliminare la ruggine. Applicare il prodotto abbondantemente sulle parti della giunzione. Procedere immediatamente al montaggio. Far girare il motore al minimo per alcuni minuti.

Massa plasmabile

Vantaggi:

- per il montaggio rapido a tenuta ermetica di impianti gas di scarico
- utilizzabile sia per raccordi a flange che per giunti a manicotto ad innesto diretto
- resistente agli urti e alle vibrazioni

Non necessita di saldatura

Vantaggi:

- con il calore della marmitta la pasta acquista la durezza del metallo
- resistenza termica superiore a +700°C
- garanzia di una tenuta ermetica permanente
- facile smontaggio delle parti assemblate

Ermetica marmitte



contenuto/g	Art.
200	0890 100 046

Utilizzo:

Rimuovere la ruggine intorno al punto danneggiato. Avviare il motore per scaldare leggermente il tubo di scarico. Inumidire il punto danneggiato e premere nel foro un po' di stucco. Spalmare con una spatola inumidita e con la mano, più strati sottili. Tempo d'essiccazione tra i vari strati: ca. 1-2 h. Tempo d'indurimento definitivo complessivo: 8-10 h.

Ermetica

Vantaggi:

- ripara con facilità ed ermeticamente fori e crepe nell'impianto di scarico gas
- non serve ricorrere alla saldatura
- estremamente resistente al calore

Pratico

Vantaggi:

- rende superfluo lo smontaggio della marmitta
- nessuna perdita di gas