

Reparto	Operatore	N° Telaio		
Carrozzeria	OF 35	WAUZZZ8P48A119563		
Denominazione Modello	Marca	Sigla Mot	Targa / O.L.	
A3 -8P1BNC	AUDI	BMM	DM001SJ / 18443	
N° PARTICOLARE	BREVE DESCRIZIONE			Q.TA
	PARAURTI ANT (con fondo applicato)			1
	GUIDA PARAURTI ANT DX (+ 2 TASSELLI)			1+2
	RIVESTIMENTO PASSARUOTA COMPLETO (INF/SUP) + 10 TASSELLI			1+10
8P0821112A	RIVESTIMENTO ISOLANTE FONOASSORBENTE (PARAFANGO ANT DX)			1
	SUPPORTO PARAFANGO ANT DX			1
	PARAFANGO ANT DX			1
	PORTA ANT DX			1
	TELAIO ALZACRISTALLO (MODANATURA) PORTA ANT DX			1
	MECCANISMO ALZACRISTALLO PORTA ANT DX			1
	CLIPS & TASSELLI PANNELLO PORTA ANT DX (4 TIPI)			10
8P3867106S	PANNELLO PORTA ANT DX (VEDERE ALLESTIMENTO VETTURA)			1

	BARRA ANTI INTRUSIONE PORTA ANT DX		1
	MANIGLIA PORTA ANT DX ESTERNA (meccanismo - no parte verniciata)		1
	CERNIERA PORTA DX SUP & INF		2
	BATTITACCO INGRESSO DX NERO CON CROMATURA & SCRITTA S-LINE		1
	VETRO SPECCHIO ESTERNO DX		1
	PROFILO PORTA DX SUPERIORE (con fondo applicato)		1
	PROFILO PORTA DX INFERIORE (con fondo applicato) + CLIPS (se sprovvisto)		1
	PROFILO PORTA SX SUPERIORE (con fondo applicato)	**	1
	PROFILO PORTA SX INFERIORE (con fondo applicato) + CLIPS (se sprovvisto)	**	1
	PROFILO PARAFANGO DX SUPERIORE (con fondo applicato) + scritta s-line cromata		1+1
	PROFILO PARAFANGO DX INFERIORE (con fondo applicato)		1
	PROFILO PARAFANGO SX SUPERIORE (con fondo applicato) + scritta s-line cromata	**	1+1
	PROFILO PARAFANGO SX INFERIORE (con fondo applicato)	**	1
	PARAURTI POST (con fondo applicato)		1
	RIVESTIMENTO IN PELLE SCHIENALE SEDILE ANT DX		1

	AIRBAG LATERALE (SEDILE DX) + CAVETTO		1+1
	CINTURA SICUREZZA 3P ANT DX		1
	CINTURA SICUREZZA 3P ANT SX		1
	AIRBAG TESTA DX (LATERALE)		1
	CENTRALINA AIRBAG		1
	SENSORE CRASH LATERALE DX (se fornito)		1
	RIVESTIMENTO SOTTO TETTO NERO (modello con tettuccio apribile)		1
	AMORTIZZATORE ANT DX & SX + (2 bulloni 2 dadi fissaggio scatola porta cuscinetto)		2+2+2
	CUSCINETTO SUPERIORE AMMORTIZZATORE ANT DX (+ 3 dadi)		1+3
	CERCHIO RUOTA ALLUMINIO (vedere allestimento)	***	3

	** ATTENZIONE CHIEDERE AUTORIZZAZIONE LATO VETTURA NON DANNEGGIATA DA INCIDENTE *** 1 CERCHIO DANNEGGIATO IN PRECEDENZA P.S. NECESSARIA SOSTITUZIONE NUMERO 2 PNUMATICI		
--	---	--	--