

Tabella di manutenzione



Numero Ordine	Tipo	Targa	Immatricolazione
9000000061	2DF2B2		2003-08
Telaio	SIM	Percorrenza	Responsabile
WV1ZZZ2DZ3H000037	ANJ	195430	
Descrizione	SIC	Anno Modello	Data
LT 46Z FAHRER4600 MR8	AAA	2003	2017-2-14

- Solo lavori addizionali -

Parte inferiore del veicolo		i.O./ eseguito	n.i.O.	risolto
	Cambio meccanico: cambio dell'olio	☐	☐	☐
	Asse posteriore: cambio dell'olio	☐	☐	☐

Vano motore		i.O./ eseguito	n.i.O.	risolto
	Filtro antipolvere e antipolline: sostituzione della cartuccia	☒	☐	☐
	Sostituzione del rullo tenditore della cinghia dentata di distribuzione	☒	☐	☐
	Sostituzione della cinghia dentata di distribuzione	☒	☐	☐
	Cinghia dentata della pompa iniezione: sostituzione	☒	☐	☐
	Filtro dell'aria: pulizia della scatola e sostituzione della cartuccia	☒	☐	☐
	Filtro carburante: sostituzione (riguarda i veicoli alimentati a diesel secondo "DIN EN 590")	☒	☐	☐

= *lavoro supplementare soggetto a pagamento addizionale

= Controlli a vista

i.O./ eseguito = in ordine n.i.O. = non in ordine, prega consultare la guida riparazione risolto = il problema è stato risolto

Note

SOSTITUZIONE FILTRO & OLIO MOTORE
SOSTITUZIONE GUARNIZIONI PORTAFILTRO OLIO MOTORE
SOSTITUZIONE CUSCINETTO SUPPORTO VENTOLA VISCO-DINAMICA
SOSTITUZIONE GUARNIZIONE FRENI POSTERIORI
ATTENZIONE IL VEICOLO PRESENTA GUASTO IMMOBILIZER

Data/Firma(Esecutore)

Data/Firma(Controllo finale)